

А К Т
обследования учреждения территории и кровли
МБОУ «Белоярская СОШ №3»

18 ноября 2024 года

п.г.т. Белый Яр

Комиссия в составе:

Заместитель директора

Е.А. Мончук

Заместитель директора

А.В. Лузина

Рабочий по комплексному обслуживанию здания и сооружений А.А. Гладков

провели визуальный осмотр территории и кровли здания МБОУ «Белоярская СОШ №3», расположенного по адресу: п.г.т. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 11а.


В ходе обследования замечаний не выявлено.

Территория образовательной организации очищена силами дворников, нависшие сосульки отсутствуют.

Подписи членов комиссии:



Е.А. Мончук



А.В. Лузина



А.А. Гладков